



Приложение А.2

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор  
ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН»  
Довжик Е.В.  
«15» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Дворец бракосочетания г.о. Самара

1.2. Адрес объекта: 443100, Самарская область, г. Самара,  
ул. Молодогвардейская, 238

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2221,2 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_  
кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_  
кв.м

1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта 2016  
(реконструкция)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего неизвестна,  
капитального неизвестна*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое  
наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное  
бюджетное учреждение Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН», ГБУ СО  
«ЗАГС-РЕГИОН»

Юридический адрес организации (учреждения): 443100, Самарская  
область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,  
аренда, собственность) \_\_\_\_\_

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,  
муниципальная) \_\_\_\_\_

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление ЗАГС Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443041, Россия, Самарская область, г.Самара, ул. Ленинская, д. 168

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (*по обслуживанию населения*)**

2.1. Сфера деятельности: оказание государственных услуг населению, деятельность зрелищно-развлекательная прочая

2.2. Виды оказываемых услуг:

- оказание государственных услуг населению;
- предоставление услуг населению по организации и проведению обрядов бракосочетания, имянаречения, чествования юбиляров семейной жизни, в том числе по музыкальному сопровождению обрядов;
- организация и проведение праздников, семинаров, конкурсов, иных мероприятий, направленных на повышение статуса семьи и брака и укрепление семейных ценностей во взаимодействии с органами записи актов гражданского состояния Самарской области;
- организация психологического консультирования граждан по вопросам брака и семьи.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории (кроме несовершеннолетних детей)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для передвижения кресла-коляски; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость 324 чел. в день (по данным за 2019 год), вместимость 95 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

## **3. Состояние доступности объекта**

### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1) До ООТ "пл. Сельского хозяйства" автобусами №№ 23; 47; 50, маршрутным такси №297

2) До ООТ "ул. Полевая" на трамваях маршрутов №№ 5; 20; 22

3) До ООТ "Ул. Галактионовская" на трамваях маршрутов №№ 5; 15; 20; 20к

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: адаптированный транспорт отсутствует



### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 275 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: перепады высот на пешеходных переходах. Оборудованы бордюрными пандусами, полосами тактильной плитки)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (перепады высот оснащены бордюрными пандусами)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1				

	зданию (участок)	С, Г, У)		74
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О;Г;У), ВНД (К, С)	1-9	1-5, 7-16
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)	10-18	19, 21-28, 58-63
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, С, Г), ДУ (О), ДП-И (У)	26-30, 33, 34, 37	17, 18, 19, 20, 31, 38-53
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (С), ДП-И (К, О, Г, У)	20	32-37
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)	-	32, 44, 45, 48, 54-57, 70
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В (К, О, Г, У, С)	-	64-69

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К, О, С, Г, У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех	Текущий ремонт



	зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: после выполнения работ по адаптации: в результате адаптации здание должно стать полностью доступным для всех категорий МГН (ДП-В (К, О, С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:  
Согласование с общественной организацией инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается : *нет*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_  
*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 24 ноября 2020 г.,
2. Акта обследования объекта: от 24 ноября 2020 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

1. Наименование (вид) объекта: Дворец бракосочетания г.о. Самара  
2. Адрес объекта: 443100, Самарская область, г. Самара,  
п. Молодогвардейская, 238

3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 2221,2 кв.м

часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта 2016 (реконструкция)

5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего неизвестна, капитального неизвестна*

ведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное учреждение Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН»



7. Юридический адрес организации (учреждения): 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238
8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
11. Вышестоящая организация (наименование): Управление ЗАГС Самарской области
12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 443041, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, д. 168

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

1. Сфера деятельности: оказание государственных услуг населению, деятельность зрелищно-развлекательная прочая
2. Виды оказываемых услуг:  
оказание государственных услуг населению;  
предоставление услуг населению по организации и проведению обрядов бракосочетания, имянаречения, чествования юбиляров семейной жизни, в том числе по музыкальному сопровождению обрядов;  
организация и проведение праздников, семинаров, конкурсов, иных мероприятий, направленных на повышение статуса семьи и брака и укрепление семейных ценностей во взаимодействии с органами записи актов гражданского состояния Самарской области;  
организация психологического консультирования граждан по вопросам брака и семьи.
3. Форма оказания услуг: на объекте
4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории (кроме несовершеннолетних детей)
5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для передвижения кресла-коляски; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха.
6. Плановая мощность: посещаемость 324 чел. в день (по данным за 2019 год), вместимость 95 чел.
7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

## **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

### 2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

) До ООТ "пл. Сельского хозяйства" автобусами №№ 23; 47; 50, маршрутным такси №297

) До ООТ "ул. Полевая" на трамваях маршрутов №№ 5; 20; 22

) До ООТ "Ул. Галактионовская" на трамваях маршрутов №№ 5; 15; 20; 20к

аличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: адаптированный транспорт отсутствует

### 2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 275 м

.2.2 время движения (пешком) 4 мин

.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: перепады высот на пешеходных переходах. Оборудованы бордюрными пандусами, полосами тактильной плитки)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (перепады высот оснащены бордюрными пандусами)

### 3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД



3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки)	не нуждается

	транспорта)	
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**азмещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации**  
**огласовано**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)





## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

**Самарская область**  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

24 ноября 2020 г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Дворец бракосочетания г.о. Самара
- 1.2. Адрес объекта: 443100, Самарская область, г. Самара,  
ул. Молодогвардейская, 238
- 1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2221,2 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_  
кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_  
кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1984, последнего капитального ремонта: 2016  
(реконструкция)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего неизвестна,  
капитального неизвестна*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое  
наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное  
бюджетное учреждение Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН», ГБУ СО  
«ЗАГС-РЕГИОН»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 443100, Самарская  
область, г. Самара,  
ул. Молодогвардейская, 238

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: оказание государственных услуг населению,  
деятельность юридическо-разрешительная

## 2.2. Виды оказываемых услуг:

- оказание государственных услуг населению;
- предоставление услуг населению по организации и проведению обрядов бракосочетания, имянаречения, чествования юбиляров семейной жизни, в том числе по музыкальному сопровождению обрядов;
- организация и проведение праздников, семинаров, конкурсов, иных мероприятий, направленных на повышение статуса семьи и брака и укрепление семейных ценностей во взаимодействии с органами записи актов гражданского состояния Самарской области;
- организация психологического консультирования граждан по вопросам брака и семьи.

## 2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории (кроме несовершеннолетних детей)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для передвижения кресла-коляски; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость 324 чел. в день (по данным за 2019 год), вместимость 95 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1) До ООТ "пл. Сельского хозяйства" автобусами №№ 23; 47; 50, маршрутным такси №297

2) До ООТ "ул. Полевая" на трамваях маршрутов №№ 5; 20; 22

3) До ООТ "Ул. Галактионовская" на трамваях маршрутов №№ 5; 15; 20; 20к

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: адаптированный транспорт отсутствует

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

от ООТ "пл. Сельского хозяйства" по улице Полевой в сторону пересечения с ул. Молодогвардейской, перейти ул. Молодогвардейскую по пешеходному переходу, пройти по улице Молодогвардейской в сторону улицы Первомайской 55 м. повернуть направо в сторону центрального



входа или пройти далее в сторону улицы Первомайской ещё 40 м (в сторону входа №2)

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (пл. Сельского хозяйства) 275 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать: перепады высот на пешеходных переходах. Оборудованы бордюжными пандусами, полосами тактильной плитки)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (перепады высот оснащены бордюжными пандусами)

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (О) ДП-И (К, С, Г, У)	-	2, 71-74
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О;Г;У), ВНД (К, С)	1-9	1-5, 7-16
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С, Г, У)	10-18	19, 21-28, 58-63
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, С, Г), ДУ (О), ДП-И (У)	26-30, 33, 34, 37	17, 18, 19, 20, 31, 38-53
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (С), ДП-И (К, О, Г, У)	20	32-37
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)	-	32, 44, 45, 48, 54-57, 70
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В (К, О, Г, У, С)	-	64-69

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К, О, С, Г, У)**

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: в результате адаптации здание должно стать полностью доступным для всех категорий МГН (ДП-В (К, О, С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры охраны памятников другое - указать)



---

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: *нет*

---

---

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: "Карта доступности объектов социальной инфраструктуры Самарской области"

[https://geoportal.samregion.ru/minsocdem/?defaultLayers=E1,E2,E3,MSD\\_14\\_1,MSD\\_1\\_159,MSD\\_1\\_72&x=9555799&y=5996815&scale=9&selectedObjectS=](https://geoportal.samregion.ru/minsocdem/?defaultLayers=E1,E2,E3,MSD_14_1,MSD_1_159,MSD_1_72&x=9555799&y=5996815&scale=9&selectedObjectS=)

(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 6 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 9 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 6 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 6 л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 35 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

---

---

---

Руководитель  
рабочей группы \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы: Заславский Я.И., ИП \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)  
\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)



представители организации,  
расположенной на объекте \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)  
\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от 24 ноября 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Дворец бракосочетания. Адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	2	На скамьях, установленных на территории, отсутствуют подлокотники	О	Установить подлокотники	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	71, 72, 73, 74				



	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (О) ДП-И (К, С, Г, У)	-	2, 71- 74	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от 24 ноября 2020 г.

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Дворец бракосочетания. Адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238  
Наименование объекта, адрес

Вход 1 (Главный вход)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	1,2	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей. (СП 59.13330.2016, п. 6.2.3)	С	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		1,2		К	Выполнить пандус	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	1,2	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна. (СП 59.13330.2016, п. 6.2.3)	С	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от	Текущий ремонт

							плоскости дверного полотна.	
2.4	Дверь (входная)	есть	3	4,5	1. Дверная створка имеет ширину менее 0,9 м (0,8 м). 2. Порог более 0,014 м (0,02 м) (СП 59.13330.2016, п.6.1.5)	К К, О	Заменить входную дверь, расширить дверной проём	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	4		Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна. (СП 59.13330.2016, п. 6.2.3)	С	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				1. Отсутствуют знаки доступности на входе (О, С, Г, У) (СП 59.13330.2016, п. 6.5.1) 2. Отсутствует указатель направления к доступному для колясочников (К) (СП 59.13330.2016, п. 6.5.1) 3. Отсутствует тактильная табличка на входе (СП 59.13330.2016, п. 6.5.9)	К, О, С, Г, У К С	Установить знаки доступности на входе  Установить указатель направления к доступному для колясочников в входе  Установить тактильную табличку на входе	Текущий ремонт  Текущий ремонт  Текущий ремонт



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход № 1 (главный вход) в здание	ДУ (О;Г;У), ВНД (К, С)	1-4	1-5	Капитальный ремонт

### Вход 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	5	7-10, 12	1. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей. (СП 59.13330.2016, п. 6.2.3)	С	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей.	Текущий ремонт
					2. Завершающие горизонтальные части поручня длиной 300 мм с	О	Выполнить завершающие горизонтальные части поручня длиной 300	Текущий ремонт

					нетравматичным завершением за пределами лестничного марша находятся на ненормативной высоте (350 и 550 мм вместо положенных 900 и 700 мм) (СП 59.13330.2016, п. 6.2.11)		мм с нетравматичным завершением за пределами лестничного марша на нормативной высоте (900 и 700 мм), существующие демонтировать (СП 59.13330.2016, п. 6.2.11)	
2.2	Пандус (наружный)	есть	6	8, 9, 11, 14	1. Верхний и нижний поручни находятся в разных вертикальных плоскостях. 2. Расстояние между поручнями больше 1 м (1,06 м). (СП 59.13330.2016, п.6.1.15) 3. Отсутствуют завершающие горизонтальные участки поручней (ГОСТ Р 51261-2017, п. 5.2.6.1)	К	Заменить поручни	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	7	7, 9, 12	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм	С	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм	Текущий ремонт

					на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна. (СП 59.13330.2016, п. 6.2.3)		на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна.	
2.4	Дверь (входная)	есть	8	7, 12, 13, 15	Порог более 0,014 м (0,02 м) (СП 59.13330.2016, п.6.1.5)	К, О	Демонтировать порог	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	9	15, 16	1. Глубина тамбура менее 1,5 м (1,3 м) (СП 59.13330.2016, п.6.1.8)  2. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна. (СП 59.13330.2016, п. 6.2.3)	К  С	Расширить тамбур  Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна.	Капитальный ремонт  Текущий ремонт



	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют знаки доступности на входе (К, О, С, Г, У) (СП 59.13330.2016, п. 6.5.1)	К, О, С, Г, У	Установить знаки доступности на входе	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход № 2 в здание	ДУ (О;Г;У), ВНД (К, С)	5-9	7-16	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 1  
от 24 ноября 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Дворец бракосочетания. Адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	10	58-63	<p>1. В вестибюле отсутствуют информационные терминалы/киоски, информационные табло типа "бегущая строка", телефонные устройства с текстовым вводом данных для слабослышащих. (СП 59.13330.2016, п. 6.5.7)</p> <p>2. На путях движения отсутствуют направляющие тактильно-контрастные указатели шириной от 0,15 до 0,3 м (СП 59.13330.2016</p>	<p>К, О, С, Г, У</p> <p>С</p>	<p>Установить информационные терминалы/киоски, информационные табло типа "бегущая строка", телефонные устройства с текстовым вводом данных для слабослышащих.</p> <p>Выполнить направляющее тактильно-контрастные указатели шириной от 0,15 до 0,3 м</p>	<p>Индивидуальное решение с ТСР</p> <p>Текущий ремонт</p>

					, п. 8.1.6)			
3.2	Лестница (внутри здания)	ест ь	11- 18	21 - 28, 61				
					1. На проступях краевых ступеней отсутствуют одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (СП 59.13330.2016, п. 6.2.8)	О, С, Г, У	Выполнить на проступях краевых ступеней одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени	Текущий ремонт
			11	24, 61	2. Отсутствуют поручни на высоте 0,9 м (СП 59.13330.2016, п. 6.2.11)	О, С, Г, У	Установить поручни на высоте 0,9 м	Текущий ремонт
					3. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей. (СП	С	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей.	Текущий ремонт



				<p>59.13330.2016 , п. 6.2.3)</p> <p>4. Лестница не продублирована пандусом или подъемником (СП 59.13330.2016 , п. 6.2.8) Наличествующий подъемник (мобильный гусеничного типа) не соответствует требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ Р 51630-2000, ГОСТ Р 55555-2013, ГОСТ Р 55556-2013) и не может считаться средством доставки МГН с одного уровня здания на другой.</p>	К	Установить лестничный подъемник	Капитальный ремонт
		12	25, 61	<p>1. На проступях краевых ступеней отсутствуют одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (СП 59.13330.2016 , п. 6.2.8)</p> <p>2. Отсутствуют</p>	О, С, Г, У	<p>Выполнить на проступях краевых ступеней одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени</p> <p>Установить</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущ</p>

				<p>поручни на высоте 0,9 м (СП 59.13330.2016 , п. 6.2.11) 3. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей. (СП 59.13330.2016 , п. 6.2.3)</p>	С	<p>поручни на высоте 0,9 м</p> <p>Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей.</p>	<p>ий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>
				<p>4. Лестница не продублирована пандусом или подъемником (СП 59.13330.2016 , п. 6.2.8) Наличествующий подъемник (мобильный гусеничного типа) не соответствует требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ Р 51630-2000, ГОСТ Р 55555-2013, ГОСТ Р 55556-2013) и не может</p>	К	<p>Установить лестничный подъемник</p>	<p>Капитальный ремонт</p>

					считаться средством доставки МГН с одного уровня здания на другой.			
					1. На проступях краевых ступеней отсутствуют одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (СП 59.13330.2016, п. 6.2.8)	О, С, Г, У	Выполнить на проступях краевых ступеней одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени	Текущий ремонт
			13	21	2. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей. (СП 59.13330.2016, п. 6.2.3)	С	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей.	Текущий ремонт
					3. Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня длиной 300 мм с нетравматичным завершением	О	Установить дополнительные непрерывные поручни круглого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м на	Текущий ремонт



					за пределами лестничного марша (СП 59.13330.2016 , п. 6.2.11)		высоте 0,9 м с завершающи ми горизонталь ными частями поручня длиной 300 мм с нетравматич ным завершение м за пределами лестничного марша	
					1. На проступи нижней краевой ступени отсутствуют одна или несколько противосколь зящих полос, контрастных с поверхностью ступени (СП 59.13330.2016 , п. 6.2.8)	О, С, Г, У	Выполнить на проступях краевых ступеней одну или несколько противоскол бязящих полос, контрастных с поверхность ю ступени	Текущ ий ремонт
		14	22, 23	2. Отсутствуют предупрежда ющие тактильно- контрастные полосы глубиной 500- 600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей. (СП 59.13330.2016 , п. 6.2.3)	С	Выполнить предупрежд ающие тактильно- контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей.	Текущ ий ремонт	

				3. Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня длиной 300 мм с нетравматичным завершением за пределами лестничного марша (СП 59.13330.2016, п. 6.2.11)	О	Установить дополнительные непрерывные поручни круглого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м на высоте 0,9 м с завершающими горизонтальными частями поручня длиной 300 мм с нетравматичным завершением за пределами лестничного марша	Текущий ремонт
		15	26, 27, 28	На проступях краевых ступеней отсутствуют одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (СП 59.13330.2016, п. 6.2.8)	О, С, Г, У	Выполнить на проступях краевых ступеней одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени	Текущий ремонт
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-	С	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной	Текущий ремонт

				600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей. (СП 59.13330.2016 , п. 6.2.3)		500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей.	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		Затруднен доступ на 2 этаж МГН категорий К, О. Таким образом, посетители (К, О) лишаются части услуг (пользование торжественным залом регистрации брака), которые невозможно продублировать в уровне входа. (СП 59.13330.2016 , п. 6.2.13) Налиествуующий подъемник (мобильный гусеничного типа) не соответствует требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ Р 51630-2000, ГОСТ Р 55555-2013, ГОСТ Р	(К, О)	Установить подъемник или пассажирский лифт	Капитальный ремонт





## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД (К, О, С, Г, У)	10-18	19, 21-28, 58-63	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 1  
от 24 ноября 2020 г.

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
Дворец бракосочетания. Адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238  
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фотото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
юбинетная форма обслуживания	ЕСТЬ	37	38-43	<p>1. Высота порога превышает допустимое значение (0,025 при нормативных 0,014 м) (СП 59.13330.2016, п. 6.2.4)</p> <p>2. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна. (СП 59.13330.2016, п. 6.2.3)</p>	К, О	<p>Демонтировать порог</p> <p>Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна.</p>	Текущий ремонт



	есть	33, 34	51 - 53	3. Отсутствует система усиления звука (СП 59.13330.2016, п. 8.1.7)	Г	Установить систему усиления звука	Индивидуальное решение с ТСР
льная форма обслуживания							
минный зал		33		1. Ширина дверной створки менее 0,9 м (0,85 м) (СП 59.13330.2016, п. 6.2.4) 2. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна. (СП 59.13330.2016, п. 6.2.3)	К  С	Заменить двери  Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна.	Текущий ремонт  Текущий ремонт
ржественный зал регистрации брака		34	31	3. Отсутствует тактильная табличка на входе (СП 59.13330.2016, п. 6.5.9) 1. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от дверного проёма (СП 59.13330.2016, п. 6.2.3) 2. Отсутствует тактильная табличка на входе (СП 59.13330.2016, п. 6.5.9)	С  С	Установить тактильную табличку на входе  Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от дверного проёма  Установить тактильную табличку на входе	Текущий ремонт  Текущий ремонт

прилавоочная форма обслуживания	есть	26, 28			3. Ступени подиума не продублированы пандусом или подьёмником (СП 59.13330.2016, п. 6.2.8) 4. Зал имеет звуковую систему, однако не оснащён системой усиления звука для слабослышащих, индивидуальной или групповой (индукционной петлей и др.) (СП 59.13330.2016, п. 8.1.9)	К  Г	Продублировать ступени подиума пандусом или подьёмником  Установить систему усиления звука для слабослышащих, индивидуальную или групповую (индукционную петлю или др.)	Капитальный ремонт  Индивидуальное решение с ТСР
---------------------------------------	------	-----------	--	--	--	------------	---	--

Административная стойка

прилавоочная форма обслуживания	есть	28 17, 18			1. Стойка имеет высоту 0,76 м (нормативная высота 0,8-0,85 м), отсутствует проём для ног шириной и высотой не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м. 2. Отсутствует система усиления звука (СП 59.13330.2016, п. 8.1.7)	К  Г	Выполнить стойку высотой 0,8-0,85 м, с проёмом для ног шириной и высотой не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.  Установить систему усиления звука	Текущий ремонт  Индивидуальное решение с ТСР
---------------------------------------	------	-----------------	--	--	--	------------	---	--

Гардеробная стойка

прилавочная форма обслуживания	есть	26	20	Стойка имеет высоту 0,92 м (нормативная высота 0,8-0,85 м), отсутствует проём для ног шириной и высотой не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м. (СП 59.13330.2016, п. 8.1.7)	К	Выполнить стойку высотой 0,8-0,85 м, с проёмом для ног шириной и высотой не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	Текущий ремонт
форма обслуживания с размещением по кругу	нет						
индивидуального обслуживания	нет						
БПЦЕ требования к зоне							



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, С, Г), ДУ (О), ДП-И (У)	26-30, 33, 34, 37	17, 18, 19, 20, 31, 38-53	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Экспертный комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 1  
от 24 ноября 2020 г.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Дворец бракосочетания. Адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238  
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ ФОТО	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Туалетная комната	есть	20					
		20	32	1. У двери туалетной комнаты отсутствует информационная табличка помещения, выполненная рельефно-графическим или рельефно-точечным методом. (СП 59.13330.2016, п. 6.3.6)	С	Установить информационную табличку помещения, выполненную рельефно-графическим или рельефно-точечным методом	Текущий ремонт
			37	2. Отсутствуют предупреждающие тактильно-	С	Выполнить предупреждающие	Текущий ремонт

					контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна. (СП 59.13330.2016, п. 6.2.3)				тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна.	
2	Душевая/ ванная комната	не т								
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет								
	ОБЩИЕ требования к зоне									



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (С), ДП-И (К, О, Г, У)	20	32-37	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

омментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 1  
от 24 ноября 2020 г.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Дворец бракосочетания. Адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238  
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Визуальные средства	есть			<p>1. Отсутствует знаки доступности на входах (СП 59.13330.2016, п. 6.5.1)</p> <p>2. На недоступных элементах здания (входах, туалетах, кабинетах) отсутствуют знаки направления (указатели) к аналогичным доступным элементам (СП 59.13330.2016, п. 6.5.1)</p>	К, О, Г, У	<p>Установить знаки доступности на входах</p> <p>Установить на недоступных элементах здания (входах, туалетах, кабинетах) отсутствующих знаки направления (указатели) к</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>

						аналогичным доступным элементам	Текущий ремонт
				4. Визуальные средства не составляют единой системы, а потому не могут обеспечить возможность посетителям разной степени мобильности надёжной ориентации в пространстве. Так, например, в здании отсутствует система указателей направления (СП 59.13330.2016, п. 6.5.3)	К, О, Г, У	Выполнить визуальные средства системы информации на объекте, составляющие единую систему, обеспечивающие возможность посетителям разной степени мобильности надёжной ориентации в пространстве	Текущий ремонт
Акустические средства	нет			Посетителям должна быть предоставлена звуковая информация (СП 59.13330.2016, п. 6.5.2)	С	Установить акустические средства системы информации на объекте	Индивидуальное решение с ТСР
Тактильные средства	есть	44, 45, 56, 57, 70		1. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверных полотен, дверных проёмов, на входе и внутри здания (СП 59.13330.2016, п. 6.2.3)	С	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии	Текущий ремонт



		<p>2. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей лестниц на входе и внутренних лестниц (СП 59.13330.2016, п. 6.2.3)</p>	С	<p>300 мм от плоскости дверных полотен, дверных проёмов, на входе и внутри здания</p> <p>Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей лестниц на входе и внутренних лестниц</p>	Текущий ремонт
		<p>3. На путях движения отсутствуют направляющие тактильно-контрастные указатели шириной от 0,15 до 0,3 м (СП 59.13330.2016, п. 8.1.6)</p>	С	<p>Выполнить на путях движения направляющие тактильно-контрастные указатели шириной от 0,15 до 0,3 м</p>	Текущий ремонт

			С		Текущий ремонт
		<p>4. У двери туалетной комнаты универсальной доступности отсутствует информационная табличка помещения, выполненная рельефно-графическим или рельефно-точечным методом. (СП 59.13330.2016, п. 6.3.6)</p>		<p>Установить информационную табличку помещения, выполненную рельефно-графическим или рельефно-точечным методом</p>	
		<p>5. Отсутствуют тактильные таблички на входе №1 (главном входе) в здание, в часть помещений (туалетную кабинку универсальной доступности, каминный зал, торжественный зал регистрации браков) (СП 59.13330.2016, п. 6.5.9)</p>	С	<p>Установить тактильную табличку на входе №1 (главном входе) в здание, в часть помещений (туалетную кабинку универсальной доступности, каминный зал, торжественный зал регистрации браков)</p>	Текущий ремонт

<p><b>ОБЩИЕ</b> требования к зоне</p>		<p>В вестибюле отсутствуют информационные терминалы/киоски, информационные табло типа "бегущая строка", телефонные устройства с текстовым вводом данных для слабослышащих. (СП 59.13330.2016, п. 6.5.7)</p>	<p>К, О, С, Г, У</p>	<p>Установить в вестибюле информационны е терминалы/киос ки, информационны е табло типа "бегущая строка", телефонные устройства с текстовым вводом данных для слабослышащих</p>	<p>Индивидуальное решение с ТСР</p>	



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД (К, О, С, Г, У)	-	32, 44, 45, 48, 54-57	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**Проект плана мероприятий  
для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН**

адрес							
№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	<b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>						
1.2	<b>Путь движения на территории</b>						
	Установка подлокотников на скамьях					Скамьи становятся доступны для МГН категории О	
	<b>Вход 1 (Главный вход)</b>						
2.1	<b>Лестница (наружная)</b>						
	Выполнение предупреждающих тактильно-контрастных полос глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей.					Лестница становится доступной для МГН категории С	
2.2	<b>Пандус (наружный)</b>						

	Установка пандуса						Вход становится доступен для МГН категории К
2.3	<b>Входная площадка (перед дверью)</b> Выполнение предупреждающих тактильно-контрастных полос глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна, на входной площадке.						Входная площадка становится доступной для МГН категории С
2.4	<b>Дверь (входная)</b> Замена входной двери, расширение дверного проёма						Вход становится доступен для МГН категорий К, О
2.5	<b>Тамбур</b> Установка предупреждающих тактильно-контрастных полос глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна.						Тамбур становится доступен для МГН категории С
<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							
	Установка знаков доступности на входе						Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категорий К, Г, О, С, У
	Установка указателей направления к доступному для колясочников входу						Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории К



	Установка тактильной таблички на входе						Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С
<b>Вход №2</b>							
<b>2.1 Лестница (наружная)</b>							
2.1	Выполнение предупреждающих тактильно-контрастных полос глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей.						Лестница становится доступной для МГН категории С
	Выполнение завершающих горизонтальных частей поручня длиной 300 мм с негравитичным завершением за пределами лестничного марша на нормативной высоте (900 и 700 мм), демонтаж существующих						Лестница становится доступной для МГН категории О
<b>2.2 Пандус (наружный)</b>							
2.2	Замена поручней						Пандус становится доступен для МГН категории К
<b>2.3 Входная площадка (перед дверью)</b>							
2.3	Выполнение предупреждающих тактильно-контрастных полос глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна, на входной площадке.						Входная площадка становится доступной для МГН категории С
<b>2.4 Дверь (входная)</b>							

	Демонтаж порога						Вход становится доступен для МГН категорий К, О	
2.5	<b>Тамбур</b>							
	Расширение тамбура						Тамбур становится доступен для МГН категории К	
	Установка предупредяющих тактильно-контрастных полос глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна.						Тамбур становится доступен для МГН категории С	
<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>								
	Установка знаков доступности на входе						Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категорий К, Г, О, С, У	
3	<b>Пути движения внутри здания</b>							
3.1	<b>Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</b>							
	Установить информационные терминалы/киоски, информационные табло типа "бегающая строка", телефонные устройства с текстовым вводом данных для слабослышащих.						Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категорий К, Г, О, С, У	
	Выполнить направляющие тактильно-контрастные указатели шириной от 0,15 до 0,3 м						Обеспечивается информационное сопровождение для МГН	

									категории С
3.2	<b>Лестница (внутри здания)</b>								
	<b>Лестница №11</b>								
	Выполнить на проступях краевых ступеней одну или несколько противоскользких полос, контрастных с поверхностью ступени								Обеспечивается доступность и безопасность лестницы для МГН категорий Г,О,С,У
	Установить поручни на высоте 0,9 м								Обеспечивается доступность лестницы для МГН категории О
	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей.								Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С
	Установить лестничный подъёмник								Обеспечивается доступность лестницы для МГН категории К
	<b>Лестница №12</b>								
	Выполнить на проступях краевых ступеней одну или несколько противоскользких полос, контрастных с поверхностью ступени								Обеспечивается доступность и безопасность лестницы для МГН категорий Г,О,С,У
	Установить поручни на высоте 0,9 м								Обеспечивается доступность



								лестницы для МГН категории О	
	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей.							Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С	
	Установить лестничный подъёмник							Обеспечивается доступность лестницы для МГН категории К	
<b>Лестница №13</b>									
	Выполнить на проступях краевых ступеней одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени							Обеспечивается доступность и безопасность лестницы для МГН категорий Г, О, С, У	
	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей							Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С	
	Установить дополнительные непрерывные поручни круглого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м на высоте 0,9 м с завершающими горизонтальными частями поручня длиной 300 мм с							Обеспечивается доступность лестницы для МГН категории О	

	нетравматичным завершением за пределами лестничного марша								
<b>Лестница №14</b>									
	Выполнить на проступях краевых ступеней одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени							Обеспечивается доступность и безопасность лестницы для МГН категорий Г,О,С,У	
	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей.							Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С	
	Установить дополнительные непрерывные поручни круглого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м на высоте 0,9 м с завершающими частями горизонтальными поручня длиной 300 мм с нетравматичным завершением за пределами лестничного марша							Обеспечивается доступность лестницы для МГН категории О	
<b>Лестница №15</b>									
	Выполнить на проступях краевых ступеней одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени							Обеспечивается доступность и безопасность лестницы для МГН категорий Г,О,С,У	
	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на							Обеспечивается информационное сопровождение	

	расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей.						для МГН категории С
3.4	<b>Лифт пассажирский (или подъемник)</b>						
	Установить подёмник или пассажирский лифт						Обеспечивается доступность 2 этажа для МГН категории К, О
3.5	<b>Дверь</b>						
	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна.						Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С
	Выполнить контрастную маркировку прозрачного полотна двери						Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С
4	<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>						
4.1	<b>Кабинетная форма обслуживания</b>						
	Демонтировать порог						Обеспечивается доступность помещения для МГН категории К
	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна.						Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С
	Установить систему усиления звука						Обеспечивается доступность услуги для МГН



						категории Г
4.2	<b>Зальная форма обслуживания</b>					
	<b>Каминный зал</b>					
	Заменить двери					Обеспечивается доступность помещения для МГН категории К
	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна					Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С
	Установить тактильную табличку на входе					Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С
	<b>Торжественный зал регистрации брака</b>					
	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от дверного проёма					Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С
	Установить тактильную табличку на входе					Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С
	Продублировать ступени подиума пандусом или подъёмником					Обеспечивается доступность услуги для МГН категории К
	Установить систему усиления					Обеспечивается

	звук для слабослышащих, индивидуальную или групповую (индукционную петлю или др.)					доступ к услуге для МГН категории Г
4.3	<b>Прилавочная форма обслуживания</b>					
	<b>Административная стойка</b>					
	Выполнить стойку высотой 0,8-0,85 м, с проёмом для ног шириной и высотой не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.					Обеспечивается доступность услуги для МГН категории К
	Установить систему усиления звука					Обеспечивается доступ к услуге для МГН категории Г
	<b>Гардеробная стойка</b>					
	Выполнить стойку высотой 0,8-0,85 м, с проёмом для ног шириной и высотой не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.					Обеспечивается доступность услуги для МГН категории К
5	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>					
5.1	<b>Туалетная комната</b>					
	Установить информационную табличку помещения, выполненную рельефно-графическим или рельефно-точечным методом					Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С
	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна.					Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С
6	<b>Система информации на объекте</b>					
6.1	<b>Визуальные средства</b>					
	Установить знаки доступности на					Обеспечивается

	входах						информационное сопровождение для МГН категорий К,Г,О, У	
	Установить на недоступных элементах здания (входах, туалетах, кабинетах) отсутствуют знаки направления (указатели) к аналогичным доступным элементам						Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категорий К,Г,О, У	
	Выполнить визуальные средства системы информации на объекте, составляющие единую систему, обеспечивающие возможность посетителям разной степени мобильности надёжной ориентации в пространстве						Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категорий К,Г,О, У	
6.2	<b>Акустические средства</b>							
	Установить акустические средства системы информации на объекте						Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С	
6.3	<b>Тактильные средства</b>							
	Выполнить предупреждающие тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от плоскости дверных полотен, дверных проёмов, на входе и внутри здания						Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С	
	Выполнить предупреждающие						Обеспечивается	



	тактильно-контрастные полосы глубиной 500-600 мм на полу на расстоянии 300 мм от внешнего края верхней и нижней проступей лестниц на входе и внутренних лестниц					информационное сопровождение для МГН категории С	
	Выполнить на путях движения направляющие тактильно-контрастные указатели шириной от 0,15 до 0,3 м					Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С	
	Установить информационную табличку помещения на входе в туалет универсальной доступности, выполненную рельефно-графическим или рельефно-точечным методом					Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С	
	Установить тактильную табличку на главном входе в здание, на входах в часть помещений (туалетную кабинку универсальной доступности, каминный зал, торжественный зал регистрации браков)					Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категории С	
<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							
	Установить в вестибюле информационные терминалы/киоски, информационные табло типа "бегущая строка", телефонные устройства с текстовым вводом данных для слабослышащих					Обеспечивается информационное сопровождение для МГН категорий К,Г,О,С,У	

Руководитель \_\_\_\_\_ /


(подпись)

**Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик»**



Дворец бракосочетания. Адрес объекта: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 238  
2 ЭТАЖ

ПЛАН ВТОРОГО ЭТАЖА





1.



2.





3.



4.





5.

6.



7.



8.





9.




10.



11.



12.





13.



14.





15.



16.



17.



18.



19.



20.





21.



22.



23.



24.



25.



26.





27.



28.




29.




30.



31.



32.







33.




34.

35.



36.



37.




38.





39.



40.




41.



42.



43.




44.





45.



46.



47.




48.



49.



50.





51.



52.




53.



54.



55.




56.





57.



58.



59.



60.



61.



62.





63.



64.



65.



66.





67.




68.





69.



70.



71.



72.





73.



74.

